SIVOM JAYAT MALAFRETAZ
MONTREVEL EN BRESSE

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Assainissement autonome
Aptitude des sols - filières préconisées

Légende :

Aptitude :

- Très peu favorable
- Peu favorable
- Moyennement favorable
- Favorable

Sondages :

- Tarière / test de perméabilité
- Tractopelle
- 12 Numéro de sondage
- 12 Valeur de la perméabilité

Classe de perméabilité

- SONDAGE T2 Favorable (30 à 500 mm/h)
- SONDAGE T2 Moyennement favorable (15 à 30 mm/h)
- SONDAGE T2 Défavorable (< 15 mm/h ou > 500 mm/h)

Filières d'assainissement autonome :

1 : Tranchées d'infiltration
1a : Tranchées d'infiltration surdimensionnées
1b : Tranchées d'infiltration perpendiculaires à la pente
2 : Filtre à sable non drainé
3 : Filtre à sable drainé
4 : Tertre d'infiltration non drainé
5 : Tertre d'infiltration drainé
6 : Filière compacte
7 : A étudier au cas par cas ou après terrassement

Echelle : 1 / 9000

Schéma d'assemblage :



INGENIERIE EUROPE GROUPE
CUMUNEL ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES
Z.I. mi-plaine
23, rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 79 59 52
Fax : 04 72 79 59 53

Effectué par : DCA

Dossier VLY 70129

Les Detailles
0 mm/h▼ 2
5 - 3
Nappe phréatique à moins de 1,5 mètres
Les Nièvres
La Franchise
4 mm/h▼ 3
La Poyatière
SONDAGE S2P2 — Pédologie : Limono - argilo - sableuse — Perméabilité défavorable
SONDAGE S3P3 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
SONDAGE S4P4 — Pédologie : Argilo-Limoneuse — Perméabilité peu favorable
SONDAGE S1P1 — Pédologie : Argilo - Limoneuse — Couche de gravier probable à une profondeur > à 1m — Perméabilité favorable
Vignieux
Les Presles
5 mm/h▼ 4
3
58 mm/h▼
Bruno
1
1a - 3
La Croix de Bois
17 mm/h▼ 5
SONDAGE S5P5 — Pédologie : Limono - Argilo- Sableuse — Perméabilité moyennement favorable
Louze
0 mm/h▼
3
SONDAGE S6P6 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité défavorable
Nappe phréatique à moins de 1,5 mètres
Grand Champ
9 mm/h▼ 8
Barbignat
Les Genots
Bois de la Dame
3
Villeneuve
Les Chaudys
Les Vernes
8 mm/h▼ 7
SONDAGE S8P8 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
En Béroux
3 - 5
Riottier
SONDAGE S11P11 — Pédologie : Limono - argileuse — Probable couche de gravier peu profonde — Perméabilité peu favorable
12 mm/h▼ 9
Les Forays
La desserte
SONDAGE S7P7 — Pédologie : Limono - argilo - sableuse — Perméabilité peu favorable
13 mm/h▼ 11
Moulin de Riottier
3 - 5
5 mm/h▼ 12
Les Cachets
SONDAGE S12P12 — Pédologie : Limono - sableuse — Perméabilité peu favorable
< 10 mm/h▼ 10
Moraly
Montessuy
Gargasson
SONDAGE S10P10 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
SONDAGE S9P9 — Pédologie : Limono - argilo - sableuse — Perméabilité peu favorable
7 mm/h▼ 13
Le Souget
SONDAGE S13P13 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
SONDAGE S18P18 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
Les Vavres
3 - 5
8 mm/h▼ 18
Guelin
La Citerne
10 mm/h▼ 19
Moulin de la Brevière
3 - 5
SONDAGE S19P19 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
Pillebois
La Charme
2 mm/h▼ 14
Moulin de Condamnas
SONDAGE S14P14 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
Seillières
Le Bourg
SONDAGE S20P20 — Pédologie : Argilo - Limoneuse — Perméabilité peu favorable
13 mm/h▼ 15
8 mm/h▼ 20
SONDAGE S15P15 — Pédologie : Limono - sablo - argileuse — Perméabilité peu favorable
Pétessard
13 mm/h▼ 24
Le Petit Patard
SONDAGE S24P24 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
6 mm/h▼ 23
La Curtillière
SONDAGE S16P16 — Pédologie : Sablo - Limoneuse — Couche d'argile probable en profondeur — Perméabilité peu favorable
La Bouchardière
Les Bollardières
SONDAGE S22P22 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
Les Foreys
5 mm/h▼ 21
SONDAGE S21P21 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
SONDAGE S17P17 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
11 mm/h▼ 16
Les Bruyères
6 mm/h▼ 22
La Poliere
L'Etang
Les Guyots
5 mm/h▼ 17
La Forêt
SONDAGE S23P23 — Pédologie : Limono - argileuse — Perméabilité peu favorable
La Dentelière
Le Temple